

Função

Faz o fornecimento avancar. Apaga a mensagem de erro.

Liga e desliga a impressora. Prima durante dois segundos para

ligar a alimentação. Prima durante três segundos para desligar a

alimentação. Activa a impressora do modo de hibernação.

Desloca para baixo nas opções de menu.

Selecciona a opção de menu destacada

Desloca para cima nas opções de menu

Description de estado da bateria indicam a quantidade de energia restante. O tempo de execução restante depende de factores como os conteúdos de saída, distância ao computador, etc.

2. Quando o nível da bateria está bastante baixo, a impressão de alta densidade pode resultar na desactivação

da impressora durante a impressão, traduzindo-se numa possível perda de dados

Botão

FEED

 \triangle

<u></u> Nota

de papel/

Botão para baixo

Botão Enter Botão para


cima


Botão de

Insira o parafuso no clip de cinto

Insira a fita no gancho

alimentação







O clip de cinto é fornecido com a impressora para a sua instalação e utilização são facultativas!

Coloque a extremidade da fita

no gancho da fita de ombros.


10 / Instalação da fita de ombros

Aperte o parafuso com a chave.

opcional


Depois de puxar bem a extremidade

da fita para fora, coloque-a no clip



Manual de início rápido

Monarch® 9485 Portable Printer





TC9485QRPT Rev. AD 4/14